

Fan-out ボードノイズ試験

本原 順太郎

1997年4月3日

1 ゲート間を抵抗で結んだ時のノイズ

1.1 方法

実験の方法は、マルチプレクサが乗っていないこと以外は全く同じ configuration で行なった。

まず、ペアになっている FET のゲート間を抵抗を介して結んだ時のノイズを調べる。これにより、両方の FET にバイアス電圧がかかることになる。ゲート間を接続する抵抗は 0Ω , 100Ω , $1k\Omega$, $10k\Omega$, $100k\Omega$ の5つを用い、抵抗の値とノイズの相関を見た。

この状態でマルチプレクサから読み出しを行なうクロックを動かすことにより、1フレーム分、各チャネル 512×512 ピクセルの連続した AD 変換結果が得られることになる。

読み出しに用いたクロックは、マルチプレクサを駆動させてリセットをかけながら読み出しを行なう`reset_scan`とリセットをかけずに読み出す`scan`、それに、読み出し時にはマルチプレクサには（そしてファンアウトボード自体に）全くクロックを送らない`sreset_scan`の3種類を用いた。結果としては`reset_scan`で読み出した時と`scan`で読み出した時とでは全く違いは見られなかった。（当たり前だが。）

1.2 結果

実験自身は、ゲート間の抵抗を半田付けするのが難しく、その部分でかなりの時間を費やしてしまった。これは、ファンアウトボードの全面がシールド層で覆われているために、注意して半田付けをしないと半田がランドからあふれてショートしてしまうためである。一度ショートしてしまうとシールド層の熱容量が大きいためになかなか半田を融かしてはがすことができない上、それを取り除いたとしても多少の抵抗




図 1: ゲート間を抵抗で結んでその時の読み出しの揺らぎを見る

が残ってしまうらしく、とくにゲート間の抵抗がそれと同じ位に大きくなつてると重大なノイズ源になつていたようである。

このため、一部のチャンネルでは信頼できるデータが得られていないことに注意。

まずは結果の表を以下に示す。clock=reset_scan と scan ではほとんど差がないのが分かる。これ以降は reset_scan と sreset_scan についてのみを考えてゆくことにする。

1. $R = 0\Omega$

このときはどのチャンネルも、また、どのクロックでもノイズのレベルは極めて低いことが分かる。
チャンネル4がわずかに高い程度か。

```
clock=reset'scan
970317'10.fits quad=1 ave=-32104.583984 stddev=2.088438
970317'10.fits quad=2 ave=-31420.820312 stddev=3.090435
970317'10.fits quad=3 ave=28679.035156 stddev=2.984814
970317'10.fits quad=4 ave=-15335.136719 stddev=4.113138

970317'11.fits quad=1 ave=-32106.941406 stddev=2.038958
970317'11.fits quad=2 ave=-31417.548828 stddev=2.861802
970317'11.fits quad=3 ave=28680.466797 stddev=2.679558
970317'11.fits quad=4 ave=-15320.893555 stddev=3.839964

970317'12.fits quad=1 ave=-32107.513672 stddev=2.083379
970317'12.fits quad=2 ave=-31417.736328 stddev=2.993523
970317'12.fits quad=3 ave=28679.263672 stddev=2.899798
970317'12.fits quad=4 ave=-15312.578125 stddev=4.036543

970317'13.fits quad=1 ave=-32108.527344 stddev=2.036942
970317'13.fits quad=2 ave=-31423.023438 stddev=3.139466
970317'13.fits quad=3 ave=28675.115234 stddev=2.849243
970317'13.fits quad=4 ave=-15309.273438 stddev=4.041321

970317'14.fits quad=1 ave=-32109.527344 stddev=2.124542
970317'14.fits quad=2 ave=-31417.181641 stddev=3.196844
970317'14.fits quad=3 ave=28683.107422 stddev=2.852574
970317'14.fits quad=4 ave=-15310.914062 stddev=4.313425

970317'15.fits quad=1 ave=-32106.121094 stddev=2.119077
970317'15.fits quad=2 ave=-31414.781250 stddev=3.000736
970317'15.fits quad=3 ave=28680.113281 stddev=2.794186
970317'15.fits quad=4 ave=-15314.243164 stddev=4.040036

clock=scan
970317'16.fits quad=1 ave=-32106.734375 stddev=2.077489
970317'16.fits quad=2 ave=-31417.484375 stddev=3.107660
970317'16.fits quad=3 ave=28688.341797 stddev=2.990802
970317'16.fits quad=4 ave=-15312.064453 stddev=3.949074

970317'17.fits quad=1 ave=-32104.048828 stddev=2.149953
970317'17.fits quad=2 ave=-31410.925781 stddev=3.058999
970317'17.fits quad=3 ave=28675.074219 stddev=3.024073
970317'17.fits quad=4 ave=-15303.206055 stddev=4.192259

970317'18.fits quad=1 ave=-32107.187500 stddev=2.065422
970317'18.fits quad=2 ave=-31416.431641 stddev=3.073687
970317'18.fits quad=3 ave=28682.615234 stddev=2.813951
970317'18.fits quad=4 ave=-15305.852539 stddev=4.116699
```

2. $R = 100\Omega$

わずかにノイズが増えたように見えるが、多少の回路の安定度などによるものであると思われる。

```
clock=reset'scan
970324'01.fits quad=1 ave=-32254.750000 stddev=2.238027
970324'01.fits quad=2 ave=-31568.105469 stddev=3.148395
970324'01.fits quad=3 ave=28499.761719 stddev=2.864769
970324'01.fits quad=4 ave=-15575.662109 stddev=5.868988

970324'02.fits quad=1 ave=-32244.414062 stddev=2.526242
970324'02.fits quad=2 ave=-31570.966797 stddev=3.086750
970324'02.fits quad=3 ave=28493.140625 stddev=3.009783
970324'02.fits quad=4 ave=-15576.912109 stddev=5.028301

970324'03.fits quad=1 ave=-32266.466797 stddev=2.288271
970324'03.fits quad=2 ave=-31570.308594 stddev=3.112410
970324'03.fits quad=3 ave=28494.980469 stddev=3.128834
970324'03.fits quad=4 ave=-15576.905273 stddev=5.223356

970324'04.fits quad=1 ave=-32260.132812 stddev=2.471349
970324'04.fits quad=2 ave=-31568.611328 stddev=3.059721
970324'04.fits quad=3 ave=28496.673828 stddev=2.894388
970324'04.fits quad=4 ave=-15577.965820 stddev=5.390575

970324'05.fits quad=1 ave=-32248.179688 stddev=2.211193
970324'05.fits quad=2 ave=-31565.224609 stddev=3.082218
970324'05.fits quad=3 ave=28491.199219 stddev=2.898316
970324'05.fits quad=4 ave=-15581.376953 stddev=5.127807

clock=scan
970324'06.fits quad=1 ave=-32233.257812 stddev=2.202505
970324'06.fits quad=2 ave=-31565.556641 stddev=2.949620
970324'06.fits quad=3 ave=28488.431641 stddev=2.843000
970324'06.fits quad=4 ave=-15582.599609 stddev=5.186038

970324'07.fits quad=1 ave=-32262.986328 stddev=2.266158
970324'07.fits quad=2 ave=-31571.640625 stddev=2.996646
970324'07.fits quad=3 ave=28496.552734 stddev=2.998796
970324'07.fits quad=4 ave=-15575.082031 stddev=5.668711

970324'08.fits quad=1 ave=-32250.683594 stddev=2.249555
970324'08.fits quad=2 ave=-31571.283203 stddev=2.940390
970324'08.fits quad=3 ave=28490.863281 stddev=2.750918
970324'08.fits quad=4 ave=-15578.681641 stddev=4.903033

970324'09.fits quad=1 ave=-32257.402344 stddev=2.290124
970324'09.fits quad=2 ave=-31569.082031 stddev=3.230289
970324'09.fits quad=3 ave=28495.921875 stddev=2.940543
970324'09.fits quad=4 ave=-15576.188477 stddev=5.264406
```

3. $R = 1\text{k}\Omega$

この時点で、ノイズが明らかに増えてきているのが分かる。

```

clock=reset'scan
970325'01.fits quad=1 ave=-32246.044922 stddev=2.876112
970325'01.fits quad=2 ave=-31566.380859 stddev=2.963681
970325'01.fits quad=3 ave=28484.892578 stddev=3.644876
970325'01.fits quad=4 ave=-15578.461914 stddev=5.205930

970325'02.fits quad=1 ave=-32240.140625 stddev=3.188385
970325'02.fits quad=2 ave=-31571.691406 stddev=2.898940
970325'02.fits quad=3 ave=28485.658203 stddev=3.617847
970325'02.fits quad=4 ave=-15578.233398 stddev=5.190262

970325'03.fits quad=1 ave=-32260.685547 stddev=2.882247
970325'03.fits quad=2 ave=-31567.673828 stddev=2.998878
970325'03.fits quad=3 ave=28482.134766 stddev=3.705843
970325'03.fits quad=4 ave=-15580.340820 stddev=5.413940

970325'04.fits quad=1 ave=-32249.173828 stddev=2.788295
970325'04.fits quad=2 ave=-31563.107422 stddev=2.956182
970325'04.fits quad=3 ave=28486.041016 stddev=3.563943
970325'04.fits quad=4 ave=-15580.969727 stddev=5.129277

970325'05.fits quad=1 ave=-32258.921875 stddev=2.913400
970325'05.fits quad=2 ave=-31568.363281 stddev=3.040429
970325'05.fits quad=3 ave=28482.636719 stddev=3.599950
970325'05.fits quad=4 ave=-15582.697266 stddev=5.354334

clock=scan
970325'06.fits quad=1 ave=-32271.785156 stddev=2.773927
970325'06.fits quad=2 ave=-31570.257812 stddev=2.941669
970325'06.fits quad=3 ave=28487.251953 stddev=3.606586
970325'06.fits quad=4 ave=-15580.144531 stddev=5.494856

970325'07.fits quad=1 ave=-32265.125000 stddev=4.635687
970325'07.fits quad=2 ave=-31568.781250 stddev=2.984438
970325'07.fits quad=3 ave=28488.597656 stddev=3.954121
970325'07.fits quad=4 ave=-15577.383789 stddev=5.622603

970325'08.fits quad=1 ave=-32258.968750 stddev=3.219541
970325'08.fits quad=2 ave=-31566.388672 stddev=3.001162
970325'08.fits quad=3 ave=28486.896484 stddev=3.571625
970325'08.fits quad=4 ave=-15579.326172 stddev=5.411800

970325'09.fits quad=1 ave=-32264.888672 stddev=3.810549
970325'09.fits quad=2 ave=-31566.175781 stddev=3.025853
970325'09.fits quad=3 ave=28489.021484 stddev=3.821011
970325'09.fits quad=4 ave=-15579.865234 stddev=5.545508

970325'10.fits quad=1 ave=-32256.615234 stddev=2.876635
970325'10.fits quad=2 ave=-31565.968750 stddev=3.004695
970325'10.fits quad=3 ave=28484.765625 stddev=3.560280
970325'10.fits quad=4 ave=-15577.378906 stddev=5.415668

```

4. $R = 10\text{k}\Omega$

一気にノイズが増えた。ただし、チャンネル2はほとんど増えていないし、チャンネル1も増え方が3、4に比べて小さいのに注意。

```

clock=reset'scan
970325'25.fits quad=1 ave=-32278.648438 stddev=5.843864
970325'25.fits quad=2 ave=-31573.726562 stddev=3.207612
970325'25.fits quad=3 ave=28476.917969 stddev=7.558506
970325'25.fits quad=4 ave=-15577.733398 stddev=8.457282

970325'26.fits quad=1 ave=-32262.755859 stddev=7.950800
970325'26.fits quad=2 ave=-31574.130859 stddev=3.358206
970325'26.fits quad=3 ave=28476.242188 stddev=9.993155
970325'26.fits quad=4 ave=-15576.146484 stddev=10.644286

970325'27.fits quad=1 ave=-32255.601562 stddev=6.360057
970325'27.fits quad=2 ave=-31573.884766 stddev=3.295543
970325'27.fits quad=3 ave=28477.261719 stddev=8.315024
970325'27.fits quad=4 ave=-15576.731445 stddev=9.201536

clock=scan
970325'28.fits quad=1 ave=-32265.490234 stddev=7.957756
970325'28.fits quad=2 ave=-31573.117188 stddev=3.382511
970325'28.fits quad=3 ave=28474.234375 stddev=10.228232
970325'28.fits quad=4 ave=-15577.837891 stddev=10.872776

970325'29.fits quad=1 ave=-32257.265625 stddev=6.650211
970325'29.fits quad=2 ave=-31570.361328 stddev=3.437501
970325'29.fits quad=3 ave=28479.019531 stddev=8.240559
970325'29.fits quad=4 ave=-15580.264648 stddev=9.144585

970325'30.fits quad=1 ave=-32262.560547 stddev=6.567980
970325'30.fits quad=2 ave=-31572.994141 stddev=3.331666
970325'30.fits quad=3 ave=28479.603516 stddev=8.595344
970325'30.fits quad=4 ave=-15578.312500 stddev=9.462741

```

5. $R = 100k\Omega$

ノイズが激増する。特に、ファンアウトボードにクロックを送った時にチャンネル1、2のノイズが異常に大きくなってしまっているのが分かる。この原因についてははっきりとは分からぬものの、フレームのイメージを見る限り（時節参照）、あきらかにマルチプレクサに送られているピクセルクロックからのクロストークが起こっていると考えられる。

```

clock=reset'scan
970331'01.fits quad=1 ave=-32245.050781 stddev=27.253574
970331'01.fits quad=2 ave=-31556.839844 stddev=59.499390
970331'01.fits quad=3 ave=28483.179688 stddev=12.580042
970331'01.fits quad=4 ave=-15568.926758 stddev=10.825868

970331'02.fits quad=1 ave=-32239.880859 stddev=26.818144
970331'02.fits quad=2 ave=-31554.556641 stddev=59.406017
970331'02.fits quad=3 ave=28484.078125 stddev=12.365881
970331'02.fits quad=4 ave=-15569.420898 stddev=10.764399

970331'03.fits quad=1 ave=-32242.957031 stddev=27.320686
970331'03.fits quad=2 ave=-31560.601562 stddev=59.458252
970331'03.fits quad=3 ave=28483.470703 stddev=12.399090
970331'03.fits quad=4 ave=-15568.182617 stddev=10.726784

970331'04.fits quad=1 ave=-32233.947266 stddev=26.504322
970331'04.fits quad=2 ave=-31552.324219 stddev=59.259708
970331'04.fits quad=3 ave=28482.689453 stddev=12.033244
970331'04.fits quad=4 ave=-15567.768555 stddev=10.555000

970331'05.fits quad=1 ave=-32233.886719 stddev=25.924440
970331'05.fits quad=2 ave=-31549.642578 stddev=59.162075
970331'05.fits quad=3 ave=28481.955078 stddev=11.403721
970331'05.fits quad=4 ave=-15569.418945 stddev=10.323921

clock=scan
970331'06.fits quad=1 ave=-32240.568359 stddev=26.863657
970331'06.fits quad=2 ave=-31559.015625 stddev=59.419773
970331'06.fits quad=3 ave=28477.974609 stddev=12.287928
970331'06.fits quad=4 ave=-15569.921875 stddev=10.658628

970331'07.fits quad=1 ave=-32254.917969 stddev=28.308371
970331'07.fits quad=2 ave=-31559.574219 stddev=59.652729
970331'07.fits quad=3 ave=28484.498047 stddev=13.619674
970331'07.fits quad=4 ave=-15567.843750 stddev=11.440072

970331'08.fits quad=1 ave=-32256.000000 stddev=28.376003
970331'08.fits quad=2 ave=-31558.652344 stddev=59.667500
970331'08.fits quad=3 ave=28481.460938 stddev=13.653781
970331'08.fits quad=4 ave=-15569.422852 stddev=11.410454

970331'09.fits quad=1 ave=-32249.421875 stddev=27.247103
970331'09.fits quad=2 ave=-31556.667969 stddev=59.532639
970331'09.fits quad=3 ave=28483.072266 stddev=12.591293
970331'09.fits quad=4 ave=-15566.806641 stddev=10.695751

970331'10.fits quad=1 ave=-32237.619141 stddev=27.179564
970331'10.fits quad=2 ave=-31556.507812 stddev=59.496307
970331'10.fits quad=3 ave=28480.521484 stddev=12.771698
970331'10.fits quad=4 ave=-15567.714844 stddev=10.910087

clock=reset'scan
970331'11.fits quad=1 ave=-32237.847656 stddev=6.720578
970331'11.fits quad=2 ave=-31553.175781 stddev=3.309291
970331'11.fits quad=3 ave=28478.017578 stddev=9.166692
970331'11.fits quad=4 ave=-15570.464844 stddev=10.006265

970331'12.fits quad=1 ave=-32241.431641 stddev=6.717556
970331'12.fits quad=2 ave=-31556.248047 stddev=3.284951
970331'12.fits quad=3 ave=28483.617188 stddev=8.953629
970331'12.fits quad=4 ave=-15567.551758 stddev=9.805760

970331'13.fits quad=1 ave=-32238.964844 stddev=7.066213
970331'13.fits quad=2 ave=-31556.603516 stddev=3.393001
970331'13.fits quad=3 ave=28479.064453 stddev=9.530059
970331'13.fits quad=4 ave=-15569.374023 stddev=10.232364

970331'14.fits quad=1 ave=-32242.697266 stddev=7.240381
970331'14.fits quad=2 ave=-31556.820312 stddev=3.320370
970331'14.fits quad=3 ave=28476.994141 stddev=9.856337
970331'14.fits quad=4 ave=-15568.526367 stddev=10.466126

970331'15.fits quad=1 ave=-32240.101562 stddev=7.364082
970331'15.fits quad=2 ave=-31558.775391 stddev=3.350057
970331'15.fits quad=3 ave=28477.923828 stddev=9.864864
970331'15.fits quad=4 ave=-15568.658203 stddev=10.513220

```

1.3 ヒストグラム

次に、クロック毎と抵抗毎のヒストグラムを示す。

$R = 100\text{k}\Omega$ のとき以外は基本的にはどのチャンネルもきれいな正規分布に近い形をしている。

この他に気づくことは、




図 2: 各チャンネルのヒストグラム。右側が `clock=reset_scan`、左側が `clock=sreset_scan` のとき。上から順に、抵抗は 0Ω , 100Ω , $1\text{k}\Omega$ になっている。




図 3: 各チャネルのヒストグラムの続き。抵抗は上段が $10k\Omega$ 、下段が $100k\Omega$ のときである。

- $R = 1k\Omega$ あたりまではチャネル 4 のヒストグラムの左肩にわずかにピークが見られる。
- $R = 100k\Omega$ で、クロックに sreset_scan を用いた時にはチャネル 1 と 2 のピークが見事に二つに分裂してしまう。このフレームの全チャネルのイメージを図 4 に示すが、明らかに 1 ピクセル毎の縞模様になっているのがわかる。とくにチャネル 1、2 がはっきりと縞が見えているのが分かる。

チャネル 1、2 のピークが二つに分裂したのはおそらく、何らかの経由でマルチプレクサに送り込まれているピクセルクロックがクロストークしているせいだろう。その程度は、ゲート間の抵抗の値と同じ程度の $\sim 100k\Omega$ のオーダーであると考えられる。

このことから、今後はチャネル 1、2 のデータにはとくに注意は払わないことにし、チャネル 3、4 のデータで議論を進めていくことにする。




図 4: $R = 100k\Omega$ 、 $\text{clk}=\text{reset_scan}$ のときのフレーム 970331_01.fits。右上から順に 1, 2, 3, 4 チャンネルである。

1.4 抵抗とノイズとクロックの相関

次に、ノイズと抵抗の相関図をクロック毎に示す。

これからまず分かるのは、先にも述べたようにチャンネル 1、2 についてはマルチプレクサにクロックを送っているか送っていないかでノイズレベルが大幅に異なっているということである。特にチャンネル 2 ではマルチプレクサにクロックを送っていない時のノイズレベルは極めて低く、他のチャンネルよりも低いぐらいである。これはおそらく、何らかの経路でマルチプレクサへのクロックに関係のある安定した電位（おそらくはデジタルグラウンド）にショートしてしまっているせいであると考えられる。

また、先にも述べたように、チャンネル 3 と 4 が信頼できると思われる所以この二つのチャンネルを見てやる。するとどちらも抵抗を大きくしていくとノイズレベルもそれに比例して大きくなっているのが分かるのだが、その変動はマルチプレクサのクロックを入れるか入れないかに関係なく、ほぼ同じになっている。これは、ゲート間の抵抗を大きくした時にそれに伴うノイズがマルチプレクサへのクロック以外から入ってきていていることを示唆している。

となると考えられるのは、AD コンバータへのクロックが何らかの経路で侵入してきて干渉しているということが一つである。この場合、二つのゲート間の抵抗を大きくしてコモンモード結合を小さくするとノ

イズが増えていることから、バイアス電圧を供給している側にノイズが乗っているのではないかと考えられる。この場合、ノイズの混入する経路は二つ考えられる。一つは、バイアスを調整する電圧線から拾っているというもの、もう一つはVFET(15V)が拾っているというものである。前者についてはバイアス調整電圧のコネクタを抜くことにより検証できると考えられる。




図 5: 抵抗とノイズの相関。上が clock=reset_scan、下が sreset_scan のとき。それぞれで左上から順にチャンネル 1, 2, 3, 4 になっている。

もう一つ考えられるのはFET側の問題で、入力インピーダンスが大きくなると何か悪いことがおこる？なんじゃ、それ？

2 検出器からの信号入力に乾電池で定電圧を与えたときのノイズ

2.1 方法

検出器の信号入力に抵抗分割した乾電池で定電圧をかけてノイズを見る。これにより先のゲート間を抵抗で結ぶという方法でどれくらいのコモンモードが除去されていたかを評価することができる…はずだったのだが




図 6: 信号入力部に乾電池で定電圧を与える

2.2 結果

まず、乾電池2本で3Vを作り、それを $100\text{k}\Omega$ と $75\text{k}\Omega$ の抵抗で分割して入力した（出力インピーダンス $100\text{k}\Omega$ ）ところ、マルチプレクサへのクロックを送りながら読み出すと先の節で現れた縦縞がすべてのチャンネルで現れた。そこで出力インピーダンスを小さくしたところ、これが消えたため、やはり前回と同じように出力インピーダンスを色々とかえて読み出しを行なった。

まずは結果の表を以下に示す。これから、マルチプレクサにクロックを送ると、出力インピーダンスが $100\text{k}\Omega$ のときに限ってのみノイズが異常に大きくなるのが分かる。このフレームを見てやるとやはり、縦縞が今度はすべてのチャンネルについて見られた（図7）。

1. $\mathbf{R_2 = 100\Omega}$

```
clock=reset'scan
970402'17.fits quad=1 ave=26934.626953 stddev=3.490392
970402'17.fits quad=2 ave=27220.552734 stddev=3.028991
970402'17.fits quad=3 ave=20919.644531 stddev=3.006293
970402'17.fits quad=4 ave=29865.265625 stddev=4.074760
```



```
970402'18.fits quad=1 ave=27028.494141 stddev=2.243437
970402'18.fits quad=2 ave=27298.953125 stddev=3.181708
970402'18.fits quad=3 ave=20994.052734 stddev=3.318214
970402'18.fits quad=4 ave=29941.859375 stddev=3.970649
```

```
clock=reset'scan
970402'19.fits quad=1 ave=27095.341797 stddev=2.270569
970402'19.fits quad=2 ave=27377.601562 stddev=3.125177
970402'19.fits quad=3 ave=21077.187500 stddev=2.924145
970402'19.fits quad=4 ave=30020.597656 stddev=3.964468
```



```
970402'20.fits quad=1 ave=27141.912109 stddev=2.347333
970402'20.fits quad=2 ave=27419.072266 stddev=3.064503
970402'20.fits quad=3 ave=21125.810547 stddev=2.971000
970402'20.fits quad=4 ave=30063.283203 stddev=3.863103
```

2. $\mathbf{R_2 = 1k\Omega}$

```
clock=reset'scan
970402'09.fits quad=1 ave=23903.886719 stddev=4.915517
970402'09.fits quad=2 ave=24169.681641 stddev=4.263216
970402'09.fits quad=3 ave=17866.060547 stddev=6.140392
970402'09.fits quad=4 ave=26832.781250 stddev=6.491389
```



```
970402'10.fits quad=1 ave=23913.341797 stddev=3.468983
970402'10.fits quad=2 ave=24189.111328 stddev=3.520653
970402'10.fits quad=3 ave=17874.515625 stddev=4.143751
970402'10.fits quad=4 ave=26844.083984 stddev=4.803024
```

```
clock=reset'scan
970402'11.fits quad=1 ave=23924.628906 stddev=3.162010
970402'11.fits quad=2 ave=24191.921875 stddev=3.312063
970402'11.fits quad=3 ave=17888.224609 stddev=3.742800
970402'11.fits quad=4 ave=26853.054688 stddev=4.524350
```



```
970402'12.fits quad=1 ave=23932.146484 stddev=2.935401
970402'12.fits quad=2 ave=24194.753906 stddev=3.312203
970402'12.fits quad=3 ave=17891.759766 stddev=3.797451
970402'12.fits quad=4 ave=26856.244141 stddev=4.633299
```

3. $R_2 = 10k\Omega$

```
clock=reset'scan
970402'13.fits quad=1 ave=24057.851562 stddev=12.040828
970402'13.fits quad=2 ave=24339.173828 stddev=11.904139
970402'13.fits quad=3 ave=18028.669922 stddev=13.605158
970402'13.fits quad=4 ave=26993.056641 stddev=13.470481

970402'14.fits quad=1 ave=24062.119141 stddev=11.033946
970402'14.fits quad=2 ave=24337.162109 stddev=11.043207
970402'14.fits quad=3 ave=18027.628906 stddev=12.645259
970402'14.fits quad=4 ave=26993.861328 stddev=12.641155
```

```
clock=reset'scan
970402'15.fits quad=1 ave=24070.220703 stddev=10.635460
970402'15.fits quad=2 ave=24345.763672 stddev=10.305923
970402'15.fits quad=3 ave=18032.697266 stddev=12.554574
970402'15.fits quad=4 ave=26997.869141 stddev=12.422886

970402'16.fits quad=1 ave=24076.400391 stddev=11.109423
970402'16.fits quad=2 ave=24345.449219 stddev=10.788667
970402'16.fits quad=3 ave=18031.216797 stddev=13.026112
970402'16.fits quad=4 ave=26999.445312 stddev=12.859076
```

4. $R_2 = 100k\Omega$

```
clock=reset'scan
970402'05.fits quad=1 ave=22690.367188 stddev=124.945099
970402'05.fits quad=2 ave=22947.810547 stddev=125.385620
970402'05.fits quad=3 ave=16645.958984 stddev=125.380722
970402'05.fits quad=4 ave=25612.085938 stddev=124.632561

970402'06.fits quad=1 ave=22705.750000 stddev=124.397850
970402'06.fits quad=2 ave=22947.712891 stddev=124.883621
970402'06.fits quad=3 ave=16646.892578 stddev=124.695168
970402'06.fits quad=4 ave=25615.052734 stddev=123.984932
```

```
clock=reset'scan
970402'07.fits quad=1 ave=22700.628906 stddev=10.722315
970402'07.fits quad=2 ave=22957.216797 stddev=10.512197
970402'07.fits quad=3 ave=16655.871094 stddev=12.406505
970402'07.fits quad=4 ave=25625.177734 stddev=12.132663

970402'08.fits quad=1 ave=22703.162109 stddev=9.257996
970402'08.fits quad=2 ave=22957.373047 stddev=9.278835
970402'08.fits quad=3 ave=16650.927734 stddev=11.233000
970402'08.fits quad=4 ave=25626.578125 stddev=11.005733
```




図 7: $R_2 = 100k\Omega$ 、 clk=reset_scan のときのフレーム 970402_05.fits。右上から順に 1, 2, 3, 4 チャンネルである。

2.3 出力インピーダンスとノイズとクロックの相関

ノイズと乾電池からの出力インピーダンスの関係は以下の図のようになった。

ここでまず注目しなければならないのは、 R_2 が小さい時を見るとノイズレベルがクロックによらず極




図 8: 乾電池の出力インピーダンスとノイズの相関。上が clock=reset_scan、下が sreset_scan のとき。それぞれで左上から順にチャンネル 1, 2, 3, 4 になっている。ただし、reset_scan で $R_2 = 100\text{k}\Omega$ のときのノイズは描かれていない。

めて小さいということである。これは、ファンアウトボードのアナロググラウンドやバイアス電圧がこのレベルで安定しているということを示している。

もう一つ重要なのは、 $R_2 = 100\text{k}\Omega$ の時以外はノイズレベルはクロックにはほとんど影響を受けていないことである。 $R_2 = 100\text{k}\Omega$ の時に何故、突然ピクセルロックの影響をもろに受けるようになるのかは分からぬ。一つには乾電池までの間のコード (10cm 足らず) がアンテナになっているせいだと考えられるのだが、それだけでは抵抗の値を 10 倍にしただけで突然にノイズレベルまでが 10 倍に跳ね上がる理由としては納得し難い。FET の入力と何か関係があるのかも知れない。いずれにせよ現在のところ、原因は良く分からぬが、検出器をつけた時にノイズレベルが大きくなる現象と何らかの関係があるとも考えられる。